Gronewold Farm Drainage

1835 100th Ave S,
Clarence, IA 52216
PH: (563) 452-3753

Cedar County
Fremont Twp
Section 29

10/20/05

N

6" Tile
5" Tile
4" Tile
~~6" Riser~~

W

E

S

INDIAN AVE

603'-5"

668'-6"

1415'-4"

1825'-5"

963'-4"

3"-C

4"-C

388'-4"

346'-4"

548'-4"

Gronewold Farm Drainage
1835 100th Ave
Clarence, IA 52216
PH: (563) 452-3753



5/5/05

Cedar County
Fremont Twp
Sec. 29

N

5" Tile
4" Tile

W

194'-4"
1255'-4"
306'-4"
267'-4"
392'-4"
370'-4"
364'-4"
1647'-4"
1523'-4"
372'-5"

Indian Ave

S